


Termômetro Infravermelho (IV) de Laser Duplo com Alerta de Cores

MODELO 42509



Introdução

Parabéns pela sua compra do Termómetro IV com Alerta de Cores Modelo 42509. Este termômetro infravermelho mede e exibe leituras de temperatura sem contato de até 950°F (510°C). Apontadores laser duplos asseguram a focalização e medição da temperatura. O recurso de Alerta de Cores indica quando a leitura excede os pontos de ajuste Alto ou Baixo. O recurso de emissividade ajustável permite ao termómetro IV medir a temperatura de virtualmente qualquer superfície. O uso adequado e cuidado deste medidor irá proporcionar anos de serviço confiável.


Segurança

- Tenha o máximo cuidado quando o apontador de laser está ligado
- Não aponte o feixe para os olhos de alguém ou permita que o feixe atinja o olho a partir de uma superfície refletora
- Não use o laser perto de gases explosivos ou em outras áreas potencialmente explosivas




Descrição do Aparelho

- 1. Apontador de Laser Duplo
- 2. Display LCD
- 3. Botões de Função
- 4. Gatilho de Medição
- 5. Compartimento da Bateria e Comutador de F/C



DISPLAY

- 1. SCAN, medição em curso
- 2. HOLD, última medição bloqueada na tela
- 3. Apontador laser ativo
- 4. Bloqueio de energia ligado (ON)
- Alarme de limite alto
- 6. Alarme de limite baixo
- 7. Unidades de temperatura C ou F
- 8. Indicador de temperatura principal
- 9. Ícone de bateria baixa
- 10. Ícone de MAX
- 11. Definição de emissividade
- 12. Ícone de emissividade
- 13. Display de temperatura Máx



Instruções de Operação

Medições de Temperatura


- 1. Segure o medidor pelo cabo e aponte para a superfície a ser medida.
- Puxe e segure o gatilho para ligar o aparelho e iniciar o teste. A leitura da temperatura, a leitura da temperatura MAX, o ícone 'SCAN', o valor de emissividade, e a unidade de medida irão aparecer.
- Solte o gatilho e a leitura irá se manter por cerca de 7 segundos (HOLD irá aparecer no LCD) após o que o medidor se desligará automaticamente. Se o modo LOCK está ativado, a unidade não é desligada automaticamente.

Nota: Selecione as unidades de temperatura (°F/°C) usando o comutador no interior do compartimento da bateria

Apontador de Laser Duplo

O medidor possui uma razão de distância até o alvo de 12:1. Os apontadores de laser duplo são concebidos para indicar a distância de 12" quando os apontadores laser convergem. O tamanho do ponto a essa distância é 1" de diâmetro. Essa é a distância recomendada para a maioria das medicões. Para ligar/desligar os lasers:

- Pressione e solte o Gatilho
- Enquanto HOLD aparece no display, pressione uma vez o botão de laser para ligar ou desligar os lasers. O novo status irá aparecer na próxima vez que o gatilho for acionado.
- 3. O ícone de laser 📤 aparecerá no LCD quando o recurso laser está ativado
- O status do laser será armazenado em memória e permanecerá no estado de "ligado" até ser alterado.



Display de temperatura MAX (máxima)

A leitura mais alta encontrada durante uma única varredura de medição é exibida no display MAX

Luz de fundo

- 1 Pressione e solte o Gatilho
- 2. Quando HOLD está no display, pressione o botão da luz de fundo 👸 uma vez para ligar ou desligar a luz de fundo.
- 3. A luz de fundo irá iluminar o LCD quando o recurso é ativado.
- 4. O status da luz de fundo será armazenado na memória e permanecerá como condição ao "ligar" até ser alterado.
- 5. Nota: A luz de fundo reduzirá a vida útil da bateria. Somente use este recurso guando necessário

Opções do botão MODE

O botão MODE é usado para acessar os recursos de Emissividade. Bloqueio, alarme Alto e alarme Baixo do instrumento.

- Pressione e solte o Gatilho
- 2. Enquanto HOLD está no display, pressione o botão MODE para percorrer e programar os seguintes recursos. Um ícone piscando indica que o recurso está selecionado.
- 3. O medidor se desligará salvando quaisquer alterações se nenhum botão for pressionado por aproximadamente 8 segundos.

\mathcal{E} = (Valor de Emissividade)

Pressione os botões ▲ ou ▼ para alterar o valor de emissividade.

(Modo de bloqueio Ligado/Desligado)

Pressione os botões ▲ ou ▼ para ligar (ON) ou desligar (OFF) o recurso de bloqueio.

((I•H (Alarme Alto Ligado/Desligado)

Pressione os botões ▲ ou ▼ para ligar (ON) ou desligar (OFF) o recurso de Alarme Alto.

⁽⁽(∙H)(Configuração de Alarme Alto)

Pressione os botões ▲ ou ▼ para definir o valor limite de alarme Alto no display principal

L•1) (Alarme Baixo Ligado/Desligado)

Pressione os botões ▲ ou ▼ para ligar (ON) ou desligar (OFF) o recurso de Alarme Baixo.

L•)) (Configuração de Alarme Baixo)

Pressione os botões ▲ ou ▼ para definir o valor limite de alarme Baixo no display principal.

Função de Alerta de Cor de Alarme Alto e Baixo

O termômetro possui um recurso programável de alarme alto e baixo. Quando qualquer ponto de alarme é alcançado o termômetro irá alertar o usuário através de um piscar de LED vermelho da luz de fundo, bem como um sinal de aviso sonoro e um ícone do LCD piscando. O limite de alarme está definido e o recurso é ativado/desativado usando o botão MODE. A definição será armazenada em memória e permanecerá no estado de "ligado" até ser alterada

Unidades de Temperatura

As unidades de temperatura podem ser definidas para °F ou °C usando o comutador localizado no compartimento da bateria.

Função de bloqueio

A função de bloqueio (LOCK) desativa o recurso de Desligamento Automático para um único período de uso após o modo de bloqueio ser selecionado. Este recurso é útil para monitoramentos de temperatura de longa duração e o uso de mãos livres. O medidor irá reverter para desligamento automático se o gatilho for pressionado durante uma varredura bloqueada.

Indicação de Sobrefaixa

Se a medição da temperatura excede a faixa de temperatura especificada, o termômetro irá exibir traços no lugar de uma leitura de temperatura.

Substituição da Bateria

Quando o símbolo de bateria fraca aparece no display, substitua a bateria (9V) do aparelho. O compartimento da bateria está localizado atrás do painel que cerca o gatilho do medidor. Abra o compartimento puxando o painel para baixo a partir da área do gatilho. Substitua a bateria de 9V e volte a fechar a tampa do compartimento da bateria.



Você, como usuário final, tem obrigação legal (**Regulamentação da UE para baterias**) de retornar todas as baterias usadas, **é proibido o descarte junto com o lixo doméstico!** Entregue suas baterias/acumuladores usados nos pontos de coleta em sua comunidade ou em todos os locais de venda de baterias/acumuladores!



Descarte: Siga as disposições legais válidas em relação à eliminação do dispositivo no final de seu ciclo de vida

Notas de Medição IV

- 1. O objeto sendo testado deve ser maior que tamanho do ponto (alvo) calculado pelo diagrama do campo de visão (impresso na lateral do medidor e neste guia).
- Antes de medir, n\u00e3o deixe de limpar as superf\u00edcies que est\u00e3o cobertas com geada, \u00e3leo, sujeira, etc.
- Se a superfície de um objeto é altamente reflexiva, aplicar fita crepe ou tinta preta fosca na superfície antes de medir. Dê um tempo para a pintura ou fita se ajustar a temperatura da superfície que está cobrindo.
- 4. As medições através de superfícies transparentes tais como vidro podem não ser exatas.
- 5. Vapor, poeira, fumaça, etc. podem obscurecer as medições.
- 6. O medidor compensa automaticamente os desvios em temperatura ambiente. No entanto, pode demorar até 30 minutos para o medidor se ajustar a mudanças extremamente amplas.
- Para encontrar um ponto ativo, aponte o medidor para fora da área de interesse e em seguida faça uma varredura (com um movimento de cima para baixo ou de lado para lado) até o ponto ativo ser localizado.

Campo de Visão

O campo de visão do medidor é 12:1. Por exemplo, se o medidor se encontra a 12 polegadas do alvo (ponto), o diâmetro do alvo deve ser maior que 1 polegada. Outras distâncias são mostradas no diagrama do campo de visão. As medições deverão normalmente ser feitas tão próximo quanto possível ao dispositivo em teste. O medidor pode medir a partir de distâncias moderadas mas a medição pode ser afetada por fontes externas de luz. Além disso, o tamanho do ponto pode ser tão grande que abrange áreas de superfície que não se destinam a ser medidas.

Emissividade e Teoria de Medição de IV

Termómetros IV medem a temperatura da superfície de um objeto. A óptica do termômetro sente a energia emitida, refletida e transmitida. A eletrônica do termômetro traduz a informação para uma leitura de temperatura, que é então exibida na tela LCD.

A quantidade de energia IV emitida por um objeto é proporcional à temperatura de um objeto e sua capacidade para emitir energia. Essa capacidade é conhecida como emissividade e é baseada no material do objecto e no acabamento de sua superfície. Os valores de emissividade variam entre 0,1 para um objeto muito reflexivo e 1,00 para um acabamento em preto fosco. Para este modelo, a emissividade é ajustável de 0,1 a 1,00. A maioria dos materiais orgânicos e superfícies pintadas ou oxidadas possuem um fator de emissividade de 0,95. Quando em dúvida, defina a de emissividade para 0,95.

Fatores de Emissividade para Materiais Comuns

Material em teste	Emissividade	Material em teste	Emissividade
Asfalto	0.90 a 0.98	Pano (preto)	0.98
Concreto	0.94	Pele (humana)	0.98
Cimento	0.96	Couro	0.75 a 0.80
Areia	0.90	Carvão (pó)	0.96
Terra	0.92 a 0.96	Verniz	0.80 a 0.95
Água	0.92 a 0.96	Verniz (mate)	0.97
Gelo	0.96 a 0.98	Borracha (preta)	0.94
Neve	0.83	Plástico	0.85 a 0.95
Vidro	0.90 a 0.95	Madeira	0.90
Cerâmica	0.90 a 0.94	Papel	0.70 a 0.94
Mármore	0.94	Óxidos de Cromo	0.81
Gesso	0.80 a 0.90	Óxidos de Cobre	0.78
Argamassa	0.89 a 0.91	Óxidos de Ferro	0.78 a 0.82
Tijolo	0.93 a 0.96	Têxteis	0.90

Especificações

1 2			
Faixa	-20 a 510°C (-4 a 950°F)		
Resolução	0.1°		
Exatidão	-20°C a -2°C (-4°F a 28°F) ± 4°C/9°F -2°C a 94°C (28°F a 200°F) ±2.5°C/4.5°F 94°C a 204°C (200°F a 400°F) ±(1.0%rdg + 1°C/2°F) 204°C a 426°C (400°F a 800°F) ±(1.5%rdg + 1°C/2°F) 426°C a 510°C (800°F a 950°F) ±(4%rdg +1°C/2°F) Nota: A exatidão é especificada para a seguinte faixa de temperatura ambiente: 23 a 25°C (73 a 77°F)		
Emissividade	0.10 a 1.00 ajustável		
Campo de Visão	D/S = Aprox. 12:1 razão (D = distância; S = ponto <i>ou alvo</i>)		
Apontador laser	Laser duplo de Classe 2 < 1mW de potência; O comprimento de onda é de 630 a 670nm		
Resposta Espectral IV	8 a 14 μm (comprimento de onda)		
Repetibilidade	± 0.5% da leitura ou ± 1°C (1.8°F) aquele que for maior		
<u> </u>	, , , ,		

Especificações Gerais

Display LCD com luz de fundo com indicadores de função

Tempo de resposta 150ms Indicação de sobrefaixa "------"

Temperatura de Operação 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Umidade de Operação 10% a 90%UR operando, <80%UR armazenado.

Temperatura de Armazenamento -10 a 60°C (14 a 140°F)

Fonte de Alimentação Bateria de 9V

Desligamento Automático 7 segundos, com bloqueio (LOCK) para desativar

Peso 163g (5.7 oz.)

Dimensõens 146 x 104 x 43mm (5.7 x 4 x 1.6")

Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma

www.extech.com